

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

用人单位名称	佛山市顺德区杏坛镇双荣塑料厂	统一社会信用代码	91440606774026714B
检测报告编号	JZZW-DQ-202407091	检测任务编号	JZZW-DQ-202407091
所属行业	塑料零件及其他塑料制品制造	企业规模	微型
联系人姓名	何小姐	联系电话	
用人单位地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇东村第二工业区大道南 35 号 B		

## 二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东锦泽检测技术有限公司
项目负责人	张权新
项目组成员	张进、黄小海

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2024-08-10	张进、黄小海	何凤肖
现场采样	2024-08-14	张进、黄小海	何凤肖
现场测量	2024-08-14	张进、黄小海	何凤肖

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	
	调查

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量